




20_000046_03

Bild 1: Brottkant (exempel)

1 Brottkant



Vid tillverkningen av gjutna delar av metall (t.ex. svänghjul, tryckskivor) tas ingjutet bort på ett börbrottsställe efter att råämnet har gjutits. Därigenom uppstår ett brottkant (1). Denna brottkant (1) påverkar inte den gjutna delens funktion eller kvalitet. Komponenten kan byggas in utan begränsningar.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation